

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск
662543, г. Лесосибирск ул. Кирова 6,
тел. 8(39145) 6-12-92, lesosibirsk.ond@mail.ru

Предписание № 30/1/1-10
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №5»

г. Лесосибирск

11 марта 2021 г.

15 часов 00 минут

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию город Лесосибирск А.А. Тепляшина от 01 марта 2021 № 30, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.00 часов до 11.00 часов 09 марта 2021 года государственным инспектором г. Лесосибирска по пожарному надзору Гончаровым М.А., совместно с директором Поповой Натальей Александровной проведена плановая проверка МБОУ «Основная общеобразовательная школа №5», ИНН 2454011279, ОГРН 1022401508480, адрес: г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября 12.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	Противопожарные двери, установленные в школе, в помещениях столовой, в электрощитовой, в кабинете 2-6, в кабинете 2-5 не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.	Пункт 24 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.» Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	01.06.2021
2	Приспособления для самозакрывания, установленные на дверях лестничных клеток, на всех этажах здания школы, находятся в неисправном состоянии.	Пункт 24 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.» Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры,	01.06.2021



		вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	
3	Запоры (замки) на дверях всех эвакуационных выходов, ведущих из помещений здания школы, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Пункт 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.» Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.06.2021
4	В тамбуре южного эвакуационного выхода ведущего из здания мастерских хранится мебель и строительные материалы.	Пункт 27 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.» При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;	01.06.2021
5	Огнетушители установленные в здании мастерских располагаются не в соответствии с планом эвакуации.	Пункт 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ «Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля». Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием: г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО.	01.06.2021
6	Руководитель и лица ответственные за пожарную безопасность не прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования.	Пункт 3 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.» Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Пункт 36 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным програм-	01.03.2022

		мам, с отрывом от производства проходят:	
		<ul style="list-style-type: none"> • руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности; • работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа; 	
7	Ворота с ручным открыванием, установленные на въезде на территорию школы не обеспечивают в случае пожара беспрепятственный проезд пожарной техники путем автоматической разблокировки и (или) открывания ворот или ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	<p>Пункт 71 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.»</p> <p>Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.</p>	01.03.2022
8	Чердак в зданиях школы и мастерских, классов функциональной пожарной опасности Ф4.1, не оборудованы системами пожарной сигнализации.	<p>Пункт 2 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>Пункт 4.4, пункт 42 таблицы 3 свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».</p> <p>Чердаки в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2 независимо от площади оборудуются системами пожарной сигнализации.</p>	01.03.2022
9	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности установленных в здании школы до их заме-	Пункт 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.»	01.03.2022

